

Catamarano alla deriva nel porto, intervento della Guardia Costiera

Nella tarda mattinata un catamarano ha rotto gli ormeggi iniziando a scarrocciare, probabilmente a causa del vento e delle condizioni meteo marine, fino a muoversi senza controllo all'interno dell'area portuale. A bordo si trovava soltanto l'equipaggio. Non risultano coinvolte altre persone né si sono registrati feriti.

Secondo una prima ricostruzione, l'imbarcazione era ancorata quando, con ogni probabilità, l'ancora avrebbe perso la presa sul fondale fangoso, consentendo al catamarano di essere spinto dal vento. La deriva ha fatto scattare la richiesta di soccorso.

Immediato l'intervento della Guardia Costiera, che ha inviato una motovedetta sul posto. L'unità ha raggiunto il catamarano quando si trovava a circa 200 metri dalla banchina 1, evitando che la situazione potesse aggravarsi o che l'imbarcazione entrasse in collisione con altre unità presenti nel porto.

Le operazioni di assistenza si sono concluse con il traino del catamarano fino all'interno del porto, dove è stato condotto in sicurezza e nuovamente ormeggiato.

L'intervento si è svolto senza particolari criticità, grazie alla rapidità d'azione del personale della Guardia Costiera, che ha riportato rapidamente sotto controllo una situazione resa delicata dalle condizioni del mare e dal vento.