

# Perforazioni stradali, doppia rottura sulle condotte del Plemmirio

Doppia rottura lungo le condotte di adduzione e distribuzione del serbatoio del Plemmirio, a Siracusa. A causarla, secondo quanto spiega Siam, i lavori svolti su strada da una ditta che, per conto terzi, sta eseguendo delle perforazioni per indagini geotecniche. Nel primo pomeriggio si sono verificate delle riduzioni del normale flusso idrico in via Lido Sacramento e nelle zone costiere.

I tecnici della società che si occupa del servizio idrico a Siracusa sono intervenuti per le riparazioni del caso in modo da ripristinare il regolare flusso il prima possibile.

foto archivio