

Servizio idrico, proseguono le attività di ripristino, in via di risoluzione Ortigia e Borgata

Migliorano i livelli di riempimento dei serbatoi, in via di risoluzione in Ortigia e alla Borgata a seguito dei disservizi originatisi dai blackout elettrici dei giorni scorsi che hanno interessato gli impianti di approvvigionamento e distribuzione. In corso anche gli interventi sulle ultime perdite delle adduzioni del serbatoio Teracati e sulla condotta di Viale Epipoli. Il livello del serbatoio a servizio delle zone di Ortigia e Borgata è in fase di progressivo riempimento. Inoltre Aretusacque ha individuato ulteriori perdite, lungo il sistema di adduzione, sulle quali le squadre operative sono attualmente impegnate. Sono attualmente presenti condizioni di riduzione dei flussi idrici sia nel quartiere Ortigia che della Borgata. I tecnici dell'azienda stanno, inoltre, riscontrando la presenza di aria nelle condotte a servizio della Borgata e della Borgata Alta per le quali sono già in corso le operazioni di spurgo necessarie per il completo ripristino della regolarità del servizio. In merito a Bufaloro Basso il livello del serbatoio si mantiene stabile, sebbene ancora al di sotto dei valori ordinari di esercizio. La situazione è riconducibile al fermo generalizzato degli impianti di sollevamento verificatosi nella giornata di ieri per circa due ore a causa del blackout elettrico. Per Bufaloro Alto e Belvedere è stato altresì ripristinato il sistema di rilancio verso Belvedere, consentendo il ritorno alle normali condizioni di erogazione nell'area servita. Sono in corso le attività di riparazione della condotta di distribuzione DN 300 in Viale Epipoli. Nelle restanti zone la situazione risulta regolare e non si

segnalano particolari criticità. Aretusacque continuerà a monitorare l'evoluzione complessiva e fornirà ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.