Siracusa. Carenza idrica al Plemmirio, riparazione in atto

A causa di un disservizio Enel, la pompa che serve la zona alta del Plemmirio è entrata in protezione causando una carenza idrica. I tecnici della Siam stanno provvedendo alla risoluzione del problema.