Siracusa. Distacco di calcinacci da Porta Marina, l'ufficio Tecnico avvia le verifiche

Nulla di preoccupante e nessun danno come conseguenza.L’episodio che si è verificato un paio di sere fa in Ortigia, tuttavia, quando dal varco di Porta Marina si sono distaccati dei calcinacci di piccole dimensioni è servito per alzare l’attenzione e per far partire una sollecitazione dal comando dei vigili del fuoco all’Ufficio tecnico di Ortigia, affinchè avvii le dovute verifiche strutturali, a scopo preventivo. In realtà a cadere, pare su alcune auto di passaggio, sarebbero stati dei frammenti di malta. Dopo la segnalazione, i vigili del fuoco, d’intesa con la polizia municipale, hanno rimosso le parti che avrebbero potuto causare potenzialmente ulteriori distacchi. Non sarebbero stati rilevati elementi di reale pericolo. Una situazione, insomma, “fisiologica”, da cui, comunque, è emersa l’opportunità di tenere maggiormente sotto controllo la parte superiore dell’arco che conduce verso Passeggio Adorno.