Siracusa. Palazzine del cimitero, un anno dopo il restauro tornano i soliti problemi

Nonostante i recenti interventi di manutenzione straordinaria, si riaffacciano i problemi di sempre in alcune delle “palazzine” del cimitero di Siracusa. Infiltrazioni ed umidità hanno prodotto nuovamente dei distacchi, in particolare di intonaco. Nel 2018 erano state completate delle operazioni di restauro ed altre, minori, sono state condotte di recente.
Secondo alcune opinioni, l’installazione di gocciolatoi, oggi assenti, potrebbe prevenire i danni prodotti dalle infiltrazioni.
Il cimitero di Siracusa resta, dunque, al centro della discussione pubblica. Da una parte la questione del pagamento del rinnovo delle concessioni, dall’altra le condizioni stesse di una struttura che per molti anni è scomparsa dall’agenda di amministrazione cittadina.