Villasmundo. Dai rubinetti esce acqua opaca: forse residui sabbiosi

Acqua opaca dai rubinetti di Villasmundo. Nelle ultime ore diversi abitanti della frazione di Melilli hanno segnalato il fenomeno. L'ufficio tecnico del Comune ha predisposto i controlli che hanno evidenziato una anomalia nella distribuzione idrica del serbatoio di Villasmundo. "Il colore leggermente opaco fa presumere che una delle pompe di prelevamento, oltre ad estrarre acqua, porti in superficie dei residui di sabbia", spiega l'assessore Salvo Midolo. "Una ditta specializzata provvederà in queste ore a misurare il battente di acqua che si ha nel pozzo".
La probabile causa dell'inconveniente potrebbe essere attribuita all'elevato consumo di acqua, particolarmente intenso nel periodo estivo, che determinerebbe l'abbassamento del livello del pozzo. Durante il prelevamento dell'acqua, dunque, si creerebbe un vortice in grado di rimuovere dalle pareti del pozzo della sabbia che, aspirata dalla pompa, verrebbe introdotta nel serbatoio e immessa nella rete idrica comunale. "Ci auguriamo che questo strano fenomeno possa cessare nell'immediato per ridare serenità a tutta la popolazione di Villasmundo. Purtroppo i disservizi idrici nel periodo estivo sono all'ordine del giorno e sono tutti affrontati con prontezza sia dall'Amministrazione comunale sia dai tecnici incaricati".
(foto: generico)