

Fuoriuscita da serbatoio Isab sud, sequestro e verifiche. “Nessuno sversamento al suolo”

Una fuoriuscita di prodotto grezzo, sul tetto di un serbatoio, è avvenuta nelle ore scorse negli impianti Isab sud, nella zona industriale di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un evento “minimale” e senza sversamento al suolo. In sostanza, la piccola quantità di prodotto grezzo sarebbe fuoriuscita sul tetto e sarebbe rimasta lì confinata.

Il prodotto fuoriuscito è stato quindi drenato mentre il serbatoio è stato avviato a svuotamento, con trasferimento in altro serbatoio di quanto contenuto al suo entro. Lo svuotamento renderà possibile l'attività di verifica e controllo per capire cosa abbia causato l'anomalia.

Nella serata di ieri, frattanto, il serbatoio è stato posto sotto sequestro da personale del Nictas della Procura di Siracusa.