

Il 'benvenuto' al presidente AdSP, banchina 5 inibita. Gli operatori: "Priorità resta la 2"

Il primo "benvenuto" per il presidente dell'AdSP di Siracusa al porto Grande? Il provvedimento di interdizione parziale di una banchina. Per l'esattezza, la numero 5: quella esattamente di fronte alla sede della Capitaneria di Porto.

E proprio la Capitaneria, insieme al Genio Civile, ha valutato nelle ore scorse il da farsi. Sino all'adozione di una ordinanza di inibizione della banchina, a causa dell'ingrottamento del mare ed all'azione erosiva dei marosi. La banchina 5 non è stata interessata in maniera organica dai lavori di riqualificazione avviati nel 2006.

Sono stati riscontrati "cedimenti strutturali presso il tratto sottostante della banchina 5", si legge nell'ordinanza.

"Ma la priorità resta la banchina 2", dice l'operatore portuale Alfredo Boccadifuoco. "Fossi nel presidente Di Sarcina, opterei innanzitutto per rendere operativa quella parte del porto Grande. Serve il dragaggio, una ripresa ai piazzali e poi dopo si potrebbe pensare alla stazione marittima ed alla banchina 5. Di certo, non ha bisogno dei miei consigli", aggiunge.