

Priolo. Fuori servizio all'Isab, visibili emissioni dal camino. "Qualità dell'aria non compromessa"

Zona industriale, fuori servizio all'impianto 700 (Gofiner) di Isab questa mattina alle 5:30 circa. Sarebbe stato determinato da un problema interno, presumibilmente una perdita da un serpentino. In una nota inviata alla stampa, Isab parla di un evento che "ha provocato un'anomala fumosità al camino per cui è stata subito disposta la messa in sicurezza e la fermata dell'impianto. Gli altri impianti della raffineria sono regolarmente in marcia".

Nessun incidente occorso agli operai. I valori delle emissioni attraverso il camino, monitorati dalla stessa Isab, risulterebbero attualmente entro i limiti. I valori di qualità dell'aria al suolo sarebbero rimasti nella norma e nessun problema è stato rilevato anche all'esterno della raffineria.