

Servizio idrico, improvvisa riduzione in viale Tica: si ricercano le cause

Improvvisa riduzione della pressione idrica nella condotta a servizio di un tratto di viale Tica. Lo comunica Siam, che indica in particolar modo il tratto compreso tra i civici 14 e 21. Effettuate delle verifiche tecniche ma al momento non hanno consentito ancora di individuare la causa del problema. La società che gestisce il servizio annuncia, pertanto, che le attività di ricerca proseguiranno mediante l'utilizzo di strumentazioni avanzate, al fine di individuare il guasto, risolvere il disservizio e ristabilire la normale erogazione idrica. I residenti lamentano, tuttavia, la totale assenza di acqua nelle proprie abitazioni, con rubinetti a secco e i conseguenti disagi legati a tale disservizio.