

Sfiaccolamento nella zona industriale, ecco cosa è successo

Vistoso sfiaccolamento con emissioni fumose nella serata di ieri nella zona industriale siracusana. A causare il fuori servizio, secondo quanto si apprende, sarebbe stata una anomalia dell'impianto U100 (topping) della raffineria sud, registrata attorno alle 21.30. Per gestire in sicurezza le fasi di scarico dei prodotti, in occasione di un simile evento, viene attivato il sistema di torcia.

I Comuni di Priolo e Melilli, Arpa Sicilia, il Libero Consorzio e la Prefettura di Siracusa sono state subito informate di quanto stava accadendo. La Protezione Civile di Priolo Gargallo ha monitorato l'evoluzione della situazione, rientrata nel giro di diversi minuti. Sono state avviate le verifiche del caso ed il ripristino delle condizioni operative dell'impianto.

In linea di massima, lo sfiaccolamento è una procedura di sicurezza previste negli impianti di raffinazione. La torcia consente di bruciare in modo controllato i gas residui quando si verificano anomalie o fermate di emergenza degli impianti. Resta comunque l'attenzione degli enti di controllo sulla durata dell'evento e sulle eventuali ricadute ambientali.