

Nicolosi (CT), intossicazioni da monossido di carbonio al “Rifugio Sapienza”, sviluppi nelle indagini

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e i Carabinieri della Stazione di Nicolosi hanno svolto, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, accertamenti presso la struttura ricettiva denominata “Rifugio Sapienza”, sita a Nicolosi, a seguito di una richiesta di soccorso formulata dal personale sanitario del 118 per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio che aveva coinvolto alcuni ospiti. Il personale intervenuto ha provveduto all'immediata evacuazione, in via precauzionale, delle persone presenti nella struttura e ha eseguito, mediante la strumentazione tecnica in dotazione, approfondite rilevazioni ambientali all'interno dei locali. Gli accertamenti effettuati nell'immediatezza hanno consentito di riscontrare la presenza di monossido di carbonio in più ambienti della struttura, con concentrazioni particolarmente elevate in una delle camere e valori significativi anche nei locali adiacenti. Dalle verifiche svolte è emerso che la dispersione di monossido di carbonio potrebbe essere dovuta un malfunzionamento dell'impianto di evacuazione dei gas combusti di una caldaia alimentata a GPL, ubicata nei locali cucina sottostanti alle camere interessate. Alcuni degli ospiti, che presentavano sintomi compatibili con l'esposizione al predetto gas, sono stati affidati alle cure del personale sanitario e successivamente trasportati presso diverse strutture ospedaliere, ove sono stati sottoposti ai necessari accertamenti e trattamenti terapeutici. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha avviato un'indagine volta, da un lato, a individuare l'origine della

presenza e della dispersione del monossido di carbonio all'interno della struttura e, dall'altro, ad accertare se il decesso di un ospite, verificatosi nei giorni precedenti, sia causalmente riconducibile all'esposizione al medesimo gas. È stato, pertanto, disposto il sequestro probatorio dell'intera struttura ricettiva, al fine di consentire l'ulteriore approfondimento degli accertamenti, verificare lo stato e la funzionalità degli impianti e determinare con esattezza le cause dell'accaduto.