

Una copertura tutta nuova sul tetto del Palalobello: stop alle infiltrazioni, ora cure per il parquet

In dirittura d'arrivo i lavori per il rifacimento della copertura impermeabile del Palalobello. Da anni purtroppo piove all'interno della struttura sportiva ed i controlli avviati nei mesi scorsi avevano evidenziato l'ammaloramento in più punti della impermeabilizzazione esistente. Grazie ad un emendamento alla finanziaria 2023 proposto dal deputato regionale Carlo Gilistro (M5S), sono arrivate risorse per un primo intervento migliorativo ovvero il rifacimento della termocopertura del palazzetto. Mancano poche centinaia di metri quadrati per completare il lavoro. Gli elementi utilizzati, da 5 cm circa, sono completati da una greca che porta in totale ad 8 i centimetri di "protezione", a prova di nuove infiltrazioni. Vengono piazzati direttamente sul soffitto, dopo avere smontato la pre-esistente.

Bisogna adesso spostare le attenzioni sul sottostante parquet di gioco. Agli acciacchi da usura si sono aggiunte proprio le infiltrazioni, sempre più copiose. Il legno è gonfiato in più punti ed appare deformato. In questa prima fase, verrà in qualche modo "sistemato" dalla stessa ditta che sta curando i lavori sul soffitto. Nel progetto di una successiva ristrutturazione complessiva è, però, prevista la sostituzione con pavimentazione omologata Fiba.

