

# **Siracusa. La Marina allagata, il giorno dopo: trovati i "tappi", plastica nei canali di scolo**

E' una delle foto simbolo dell'eccezionale maltempo abbattutosi su Siracusa: il passeggio della Marina allagata. I tecnici comunali sono andati a verificare cosa è successo, perchè insomma tutta quell'acqua si è acconcata proprio sotto la riqualificata banchina.

In un primo momento si era attribuita una qualche responsabilità all'alta marea, ipotesi puramente teorica smentita però dai dati relativi proprio all'andamento delle maree. La veloce pulizia dei piccoli canali di scolo presenti proprio sotto la nuova banchina ha permesso di scoprire la presenza di "tappi": bottiglie in plastica, bicchieri ed altro. Rifiuti, abbandonati e mai raccolti.

Anche l'agente marittimo Alfredo Boccadifuoco, che ben conosce quella banchina e mai in passato è stato tenero con i lavori svolti, questa volta "salva" la qualità di quanto è stato fatto.