Siracusa. Ecco il video e le foto del guasto che ha lasciato mezza città a secco. Borgione: "Sostituiamo 800 metri di tubo, basta disagi nell'area"

Mentre lentamente torna la normalità nell’erogazione dell’acqua in gran parte di Siracusa, vi mostriamo in esclusiva le foto del guasto che ha “regalato” un’altra mattinata tribolata ai siracusani alle prese con rubinetti a secco o pressione idrica al minimo. Nel video che segue, l’ingegnere capo del Comune di Siracusa, Natale Borgione, ci racconta di una lunga notte di lavoro e soprattutto di una riparazione definitiva di quella tubatura all’ennesimo guasto. Entro dieci giorni saranno sostituiti 800 metri di tubatura portante.