Siracusa. Via Lido Sacramento, abbattuto lo spigolo pericoloso all'uscita della nuova rotatoria

Era stato segnalato subito come potenzialmente pericoloso. Da oggi, quello spigolo in cemento che segnava il passaggio dalla nuova rotatoria sulla 115 a via Lido Sacramento non c'è più. E' stato rimosso per riportare la linea di curva il più aderente possibile al profilo stradale, evitando così di portare fuori traiettoria le auto in ingresso verso la traffica arteria. Un correttivo arrivato a pochi giorni dall'apertura, ancora temporanea, della rotatoria, prima di tre in fase di realizzazione lungo la statale che conduce a Cassibile.